

※令和6(2024)年 10月23日 お詫び・ご連絡

◇第二種販売・業務主任者代理者講習 問題集について

※令和6(2024)年 4月より販売しております

第二種販売・業務主任者代理者講習 問題集【正誤表】別紙を掲載いたします。

記載の誤りがありましたこと、深くお詫び申し上げます。

<連絡先>

〒321-0941 宇都宮市東今泉2-1-21

(一社) 栃木県LPガス協会内

高圧ガス保安協会栃木県液化石油ガス教育事務所

Tel : 028-689-5200 Fax : 028-661-3309

電話受付時間 平日 AM 9:00 ~ PM 4:00 (土日祝休み)

別紙1

2024年度「第二種販売主任者試験問題と解説」の正誤表

下記の下線部分が正誤となりますのでよろしくお願いいたします。

記

○8頁 問5 回答番号

【正】

(1) ロ (2) ハ (3) イ, ロ (4) ロ, ハ (5) イ, ロ, ハ

【誤】

(1) イ (2) ハ (3) イ, ロ (4) ロ, ハ (5) イ, ロ, ハ

○72頁 問6 解説 二(正)

【正】

設問は正しい。

【誤】

設問は誤り。

○83頁 問10 ハ

【正】

LPガス用容器バルブが開放状態のときに容器バルブの本体とグランドナットの間、または弁棒とグランドナットの間からガスが漏れることを、シート漏れという。

【誤】

LPガス用容器バルブが開放状態のときに容器バルブの本体とグランドナットの間、または弁棒とグランドナットの間からガスが漏れることを、シート漏れという。

以上